FICHA TÉCNICA

SAFARI

SOLDADORA INVERTER MMA 20-200A LCD:1.6-4.0MM

SKU: 27063
MODELO: JDWD32001

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Soldadora inverter MMA
Tecnología	IGBT
Alimentación	220-240 V~ 50/60 Hz
Corriente de soldadura	20-200 A
Corriente máxima	200 A
Ciclo de trabajo	200 A al 60 %
Voltaje sin carga	85 V
Pantalla	LED
Diámetro de electrodo	1,6-4,0 mm
Clase de protección	IP21S
Funciones	Antiadherente/arranque en caliente/Arc Force
Materiales de trabajo	Hierro/acero al carbono/ acero inoxidable/cobre
Protección electrónica	Sobrecarga/ sobrecalentamiento/ sobrecorriente

Aplicación:

Diseñada para trabajos de soldadura por arco manual MMA en piezas metálicas de hierro, acero al carbono, acero inoxidable y cobre, utilizando electrodos revestidos de 1,6 a 4,0 mm. Su rango regulable de 20 a 200 A permite atender reparaciones, mantenimiento, fabricación ligera y unión de componentes metálicos. La tecnología inverter IGBT facilita el transporte y proporciona una operación eficiente en talleres, obras y espacios de trabajo con ventilación adecuada.

Recomendaciones:

Seleccione el electrodo y ajuste la corriente según el material, el espesor de la pieza y las indicaciones del fabricante del consumible. Antes de soldar, elimine pintura, óxido, grasa y suciedad, y asegure firmemente la pinza de tierra cerca del punto de trabajo. Utilice careta, guantes, ropa protectora y ventilación adecuada. No opere bajo lluvia, en ambientes húmedos ni cerca de líquidos, gases, polvos o materiales inflamables.

Observaciones:

La soldadora incorpora pantalla LED, tecnología inverter IGBT y funciones antiadherente, arranque en caliente y Arc Force, que favorecen el encendido del electrodo y la estabilidad del arco. Entrega una corriente ajustable de 20 a 200 A, con ciclo de trabajo de 200 A al 60 % y voltaje sin carga de 85 V. También dispone de protección electrónica ante sobrecarga, sobrecalentamiento y sobrecorriente para apoyar una operación controlada.

Medida: 39.5x24.5x32.5 cm	**Marca** JADEVER
Peso: 7.1 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

1 portaelectrodos con cable - 1 pinza de tierra con cable - 1 cepillo de alambre - 1 casco de soldadura