

SKU: 11388
MODELO: ZO-57C 1T

Capacidad de carga máx.	1 Ton
Longitud de cadena	3 m
Material de cadena	Acero



El tacle, también conocido como polipasto manual, se utiliza para levantar y mover cargas pesadas de forma segura y eficiente en entornos industriales, talleres, almacenes y construcciones. Es esencial en operaciones de montaje, reparación y mantenimiento.

Elige un tecele adecuado para el peso máximo de la carga que vas a levantar. Asegúrate de que tenga una capacidad de carga y longitud de cadena suficientes para tus necesidades. Opta por un tecele fabricado con materiales duraderos y con mecanismos de bloqueo seguros para prevenir caídas accidentales de la carga.

Mantén el tecle limpio y lubricado para asegurar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil. Inspecciona regularmente las cadenas, ganchos y mecanismos de bloqueo para detectar signos de desgaste o daño. Usa siempre equipo de protección personal, como guantes y casco, al operar el tecle para evitar lesiones. Asegúrate de que el tecle esté correctamente instalado y que las cargas estén bien equilibradas y aseguradas antes de levantarlas. Almacena el tecle en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para evitar la corrosión y los daños.

Medida:	Marca ENZO
Peso: 8.8 kg	
Empaque: Caja de madera	

Sin accesorio