

SKU: 21696
MODELO: ZAG-21-16

Tamaño	14"
Color	Rojo
Cuero	Grado A B
Material de interior	Franela negra de algodón



Los guantes para soldar se utilizan para proteger las manos del soldador del calor extremo, las chispas, las salpicaduras de metal fundido y otros peligros asociados con los procesos de soldadura. Son esenciales en la industria metalúrgica y en cualquier trabajo que involucre soldadura por arco eléctrico.

Al seleccionar un guante para soldar, se recomienda elegir un modelo fabricado con materiales resistentes al calor y a la abrasión, como cuero de alta calidad. Opta por guantes que cubran la muñeca y parte del antebrazo para una mayor protección. Verifica que tengan un buen ajuste y que sean cómodos de usar durante períodos prolongados.

Es fundamental inspeccionar regularmente los guantes para soldar en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza los guantes cuando estén deteriorados para garantizar una protección adecuada. Utiliza siempre los guantes en combinación con otros equipos de protección personal, como una careta de soldar y ropa de protección.

Medida:	Marca ENZO
Peso: 320 g	
Empaque: Etiqueta	

Sin accesorio